简介

AMC72 (96) L-E4 (E3) 是一款经济实用, 集电参量采集、监测、控制于一体智能电量 采集监控装置。

■电量测量:

相电压、线电压、相电流、 分相有功功率、总有功功率 分相无功功率、总无功功率 分相视在功率、总视在功率 分相功率因数、总功率因数 总有功电能、总无功电能

■开关状态:

4路DI、1路D0

技术指标

电压	测量范围	10~400V 相电压			
	州里 尼田	15~600V 线电压			
	过载	瞬时 2 倍/30s			
电流	测量范围	5A 输入二次电流 0~10A/			
	州里池田	10mA 输入一次电流 0~400A			
	CT/一次电流	5A 输入 1~9999/			
	C17 7C 43/10	10mA 输入 0~400A			
	过载	持续 1. 2 倍, 瞬时 10 倍/5s			
	频率	45Hz ~ 65Hz			
辅助	AC	85V ~ 265V			
电源	DC	100V ~ 350V			
精度	电流、电压	0.5			
	功率、电能	1.0			
功耗		<5VA			
继	电器输出	5A 250VAC/5A 30VDC			
	工作温度	-10℃ ~ 55℃			
环境	贮存温度	-20℃ ~ 70℃			
	相对湿度	≤93% (无凝露)			
	海拔	≤ 2500m			
电磁兼容	快速脉冲群	4kV 5kHz			
	静电放电	接触 6kV/空气 8kV			
	射频电磁场	10V/m			
	通讯	RS485			

U/V—电压 I/A—电流
F/Hz--频率 P/kW—有功功率
Q/kvar—无功功率
PQ/kW/kvar--视在功率
λ--功率因数
kWh—有功电能
kVarh—无功电能

■按"▶"键查询分相参数。

参数设置

■按 "SET" 键->pass->按 "↓" 键->输入密码(默认 0001/万能 0008)->UE(额定电压)->IE(额定电流)->Ct(电流变比设定/一次电流设置)->Pt(电压变比设定)->addr(地址设定)->baud(波特率设定)->CodE(密码设定)->ClrE(电能清零)->typE(类型选择/三相四线/三相三线)->bLcd(背光设置,单位 s,设置为 0 时常亮)-> "SET" 键退出->savE(按"↓" 键保存设置/按 "SET" 键不保存设置)

■按"【/】"键切换菜单和修改值。

端子

1, 2	辅助电源			
4, 5	A相电流			
6. 7	B相电流			
8, 9	C相电流			
10	电压零线 N			
11	A相电压			
12	B相电压			
13	C相电压			
30、31	RS485			
50, 51	D01 输出			
52, 53	D02 输出 (72 型)			
61, 62, 63, 64	DI1、DI2			
60	DI 公共端			

参数查看:

■按"¶"键分组查询。 组别按后面单位进行区分:

接线


安科瑞电气股份有限公司 www.acrel.cn

Email: Acrel001@vip.163.com Tel:021-69158300


上海市嘉定区马东工业园区育绿路 253 号

Fax:021-69158303

邮编: 201801




三相四线接线



三相三线接线

外型及安装尺寸

外型	面板尺寸		壳体尺寸			开孔尺寸	
单位: mm	宽	高	宽	高	深	宽	驯
72	75	75	66	66	98	67	67
96	96	96	86	76	85	88	88



注意事项

- 装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强 电磁场的地方。
- 装置接线时应注意交流电压、电流的相序 和极性,否则将导致测量不准。
- 电流输入必须使用 CT。

- CT 的精度影响本装置的测量精度。CT 的角差将影响装置的功率、电能等测量精度。
- 输入信号为 1A/5A 时, IE 选择 1/5, CT 值 设置与外部 CT 变比一致;
- 輸入信号为 10mA 时, IE 选择为 100, CT 值设定为一次电流值,该值设置范围为 0~400A,超出范围则变为默认值 50A。所配置互感器必须为 xxxA/10mA,否则将无法准确测量。
- 应用于无 PT 的直接接入系统时应装设 2A 的保险丝。
- 装置上电流输入的 CT 接地端应分别引至 接地端子上,不可在装置上先将电流输入接地 端并联起来后再引至接地端子。输入为 10mA 信号时, CT 禁止接地。
- 通信电缆应使用屏蔽双绞线。

常见故障及原因分析

- 装置的测量不准确
- *检查电压、电流的接线是否正确,电流输入的进出线是否正确;
- *1A/5A 输入时检查装置的 CT 设定是否与 外部实际使用的 CT 对应;
- *10mA 输入时,检查装置的 IE 设置是否为 100, CT 设置是否与所用互感器一致;
- 电压、电流测量正确但功率测量不准确 *检查电流输入方向是否正确;
- *检查每个电流回路对应的相位是否正确:
- 通信不正常
 - *检查通讯连接线是否连接正常;
 - *检查通信的 A、B 端子是否交错;
- *检查装置的地址是否设定正确,通讯波特率是否设定正确;
- *多装置通讯不正常时,先试一下单机通讯是否正常;
- ●需要关于通讯的更多支持,请拨打技术支持热线: 021-69158320-6011

安科瑞电气股份有限公司 www.acrel.cn

Email: Acrel001@vip.163.com Tel:021-69158300

上海市嘉定区马东工业园区育绿路 253 号

Fax:021-69158303

邮编: 201801